

# 展開調査集計表

No. 1

路線 番号	人孔番号		破損			クラック			隙間、ずれ			列み、蛇行			モルタル			浸入水			突出、 接合不良			腐食			油脂			木根			その他			計			人孔間 延長(m)	管径 (mm)	管種	管本数 (本)	
	上流	下流	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C											
1 853A3	853B4	853B4-1			6						2																										6	20	20.87	400	CP	20	
合計					6						2																										6	20	20.87				20