調査業務実績一覧表

年度	委託名	発注機関	業務内容及び数量
R2	·委託第63号 下水道管路施設調査業務委託(吐口) (秋田市内一円)	秋田市上下水道局	本管TV調査(内径800mm未満)L=236.96m、本管目視調査(内径800mm以上)L=1,194.28mm 管ロカメラ調査 N=8箇所
	•02-Q659-Y1 県単空港施設整備費 空港地下排水路調査業務委託 (大館能代空港 北秋田市脇神地内)	秋田県 大館能代空港管理事務 <u></u>	管内潜行目視調査工(内径800mm)L=297.0m、管内潜行目視調査工(内径1200~1250mm)L=400.0m
	・委託第69号 下水道管路施設調査業務委託その3(秋田市内一円)	秋田市上下水道局	本管内洗浄工(800mm未満)L=2721.21m、本管TV調査(内径800mm未満)L=2721.21m 本管目視調査(内径1500mm未満)L=652.23m、本管目視調査(内径1500mm以上)L=630.51m
	・委託第70号 下水道管路施設調査業務委託その4(秋田市内一円)	秋田市上下水道局	本管内洗浄工(内径800mm未満)L=3,542.36m、本管TV調査(内径800mm未満)L=3,542.36m 本管目視調査(内径800mm以上)L=1,382.1m、マンホールおよび蓋点検工 N=132箇所
	·下水道委第117号 道川·岩谷処理区管路調査業務委託 (由利本荘市岩城内道川字馬道地内他)	由利本荘市企業局	マンホール目視調査 N=73基、本管テレビカメラ調査 L=2,471.28m、管渠洗浄工 L=2,471.28m
	・マンホール等腐食環境調査業務委託(大潟村地内)	大潟村	マンホール蓋点検工 N=47箇所、管ロカメラ点検工 N=53箇所、マンホール目視調査工 N=47箇所 本管TVカメラ調査工(内径800mm未満)L=450m
	·委託第82号 下水道管路施設不明水調査業務委託 (秋田市河辺三内字外川原地内ほか)	秋田市上下水道局	本管TV調査 L=3,325.0m、管路内洗浄工 土砂率5%、ます点検工 N=156箇所
R3	·委託第58号 下水道管路施設不明水調査業務委託 (秋田市河辺三内字飛沢下段地内ほか)	秋田市上下水道局	本管TV調査 L=1,943m、管路内洗浄工 N=1式、ます点検工 N=41箇所
	•港町排水区管渠調査業務委託(能代市合流区域)	能代市	管ロカメラ点検工 N=233箇所、本管TVカメラ調査工(直視側視式)L=6,086.57m 本管潜行目視調査工 L=205.85m
	・委託第75号 下水道管路施設調査業務委託その3(秋田市内一円)	秋田市上下水道局	本管内洗浄工(内径800mm未満)L=3,279.43m、本管TV調査(内径800mm未満)L=3,279.43m 本管目視調査(内径800mm以上)L=1,035.17m、マンホールおよび蓋点検工 N=140箇所
	·委託第9号 本荘工業団地汚水管調査業務委託(本荘工業団地内)	由利本荘市	本管TVカメラ調査(内径800mm未満) L=300m
R4	•港町排水区管渠調査業務委託(能代市合流区域)	能代市	本管TVカメラ調査工(直視側視式)L=2,220.54m、本管潜行目視調査工L=228.67
	·委託第101号 下水道管路施設不明水調査業務委託 (秋田市河辺三内字砂子渕地内ほか)	秋田市上下水道局	本管TV調査 L=2043.0m
	・管理委第15号 公共下水道管路調査業務委託(その1) (北秋田市綴子字掛泥道上 地内ほか)	北秋田市	管路清掃工 2,397m、マンホール目視点検工14.00基、マンホール目視調査工51.00基 本管テレビカメラ調査工(直視側視式)2,397.00m
R5	·委託第56号 豊岩取水場導水管端部漏水調査業務委託 (秋田市豊岩豊巻字下川原)	秋田市上下水道局	導水管端部漏水調査(角落し設置撤去工・水替工)1式
	・下水道管路点検調査業務委託(潟上市天王字北野地内ほか)	潟上市	管ロカメラ点検工N=25基、管きょ洗浄工L=116m 本管テレビカメラ調査工(直視側視式 小中口径 Ø 350 L=116m、大口径 Ø 800 L=228m)